

INNO-LINE

FOX ULTRAPRIMER FL222

Prima d'adhérence pour céramique sur céramique et surfaces brillantes

Description

FOX ULTRAPRIMER FL222, Il s'agit d'un primaire spécialement développé pour une application avant l'application de céramique sur céramique, à base de dispersion acrylique, monocomposant, renforçant l'adhérence, chargé et coloré.

Domaines d'utilisation

- Utilisé pour augmenter l'adhérence de la surface avant l'application de colles pour céramique dans tous les travaux de rénovation.
- Utilisé sur tous types de revêtements en céramique, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Utilisé sur des surfaces en céramique horizontales et verticales.

Avantages

- Crée une surface rugueuse pour soutenir la résistance de la surface lors des applications céramique sur céramique.
- Augmente l'adhérence de la surface.
- Faible émission.
- Prêt à l'emploi.
- Haute performance.
- Convient pour les surfaces brillantes.
- Facile et rapide à appliquer.

Spécifications techniques

Structure du matériau	Dispersion de polymères
Densité	1,50±0,05 kg/lit
pH	8±1
Couleur	Gris
Viscosité	Liquide
Taux de matière solide	68 % ±1
Température de la surface d'application	+5°C /+30°C
Température d'utilisation	+5°C /+30°C
Temps de séchage	2-4 heure
Temps avant l'application du revêtement céramique	Minimum 4 heures

Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et 50% d'humidité relative. Les hautes températures raccourcissent le temps, les basses températures allongent le temps.

Procédure d'application

Préparation de la surface

Les surfaces à traiter doivent être solides, sèches, exemptes de poussière et propres. La surface doit être soigneusement nettoyée de toute huile, graisse, rouille et résidus de paraffine qui pourraient affaiblir l'adhérence, et débarrassée de toutes les particules détachées.

Mélange

FOX ULTRAPRIMER FL222, est prêt à l'emploi. Cependant, il doit être bien mélangé avant utilisation. Aucune eau ne doit être ajoutée.

Application

Pour une pénétration maximale, les surfaces doivent d'abord être humidifiées. **FOX ULTRAPRIMER FL222** est appliqué uniformément à l'aide d'un rouleau adapté. Le temps d'attente minimum avant l'application de la céramique sur **FOX ULTRAPRIMER FL222** est de 4 heures.

Nettoyage des Outils d'application

Après l'application, les outils et équipements utilisés doivent être nettoyés à l'eau. Une fois que **FOX ULTRAPRIMER FL222** est durci, il ne peut être nettoyé de la surface que mécaniquement.

Consommation

En fonction de l'absorption de la surface, la consommation est de 150 à 350 g/m².



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon: 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Paramètres à Prendre en Considération

- L'application ne doit pas être effectuée si la température de la surface est inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C. Il faut attendre des températures appropriées. Le produit est sensible au gel et ne doit pas être stocké ou transporté en dessous de 0°C.
- Pour permettre au matériau de durcir, la température de la surface et de l'environnement ne doit pas descendre en dessous de la température minimale autorisée.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en plâtre, plaques de plâtre ou blocs de plâtre.
- Ne pas appliquer sur des surfaces constamment humides ou mouillées.

Emballage

3 kg seau en plastique.

Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage original non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Pour un stockage à court terme, un maximum de 3 palettes peut être empilé, et l'expédition doit suivre le système "premier entré, premier sorti". Pour un stockage à long terme, les palettes ne doivent pas être empilées.

Durée de conservation

Dans des conditions de stockage appropriées, le produit peut être conservé pendant 12 mois à partir de la date de fabrication. Les emballages ouverts doivent être soigneusement refermés et stockés dans des conditions appropriées, et utilisés dans un délai d'une semaine

Consignes de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com